

AUDIO FLASH N. 190

MARCA / TIPO	AUDIOLA / Autoradio
MODELLO	FD 306
SCHEMA ELETR.	Ed. Antonelliana - Vol. 35, pag. 55
DIFETTO LAMENTATO	L'audio del nastro non funziona
PROVE EFFETTUATE	<p>Inserito il nastro, notiamo che nessun suono è riprodotto in altoparlante.</p> <p>La prima operazione che facciamo è la pulitura del commutatore Forward/Reverse mediante l'apposito spray, ma il difetto permane.</p> <p>Prima della sostituzione dell'IC 301 - 6225 (codice Nedis L3161-SAN), sicura causa del difetto, controlliamo se la tensione di alimentazione giunga o meno all'integrato, cosa confermata dal nostro multimetro.</p> <p>Logica quindi la sostituzione dell'integrato preamplificatore.</p> <p>(Rubens Scirè)</p>
MATERIALE SOSTITUITO	IC 301 - 6225

